

Incidentrapport 2023 10 21

Båtbrand på varvet

På morgonen ca kl 08:00 upptäckte Hans Hammarsten att det kom kraftig rök från en 35 fots segelbåt. De gick närmare, då kom det flammor upp ur båten. De larmade omedelbart brandkåren som kom inom 8 minuter. De lotsades in av medlemmar snabbaste vägen till brandplatsen. Branden var släckt inom 45 minuter. Inga andra båtar kom till skada, en båt fick lättare smältskada på sin pressening.

Orsak till branden berodde på att medlemmen lämnat båten med ström på och batteriladdare och en kupéfläkt igång. Någon av dessa skapade överhettning och brand utbröt.

Förslag till åtgärd:

Gå ut med information via mail att det är absolut förbjudet att lämna båten utan uppsikt med ström inkopplad.

Varvskommittén kommer regelbundet gå runt och inspektera att inga elkontakter är inkopplade och båten är tom.

Nynäshamns Segelsällskap

Sven-Erik Wingmyr

Varvsordförande